

Allmänna upplysningar

Besiktning/kontroll omfattar granskning ur säkerhetssynpunkt av vissa funktioner eller komponenter. Om ingen brist anges innebär det att besiktningsingenjören inte funnit något fel som motiverar ett påpekande enligt gällande bedömningsnormer. Besiktningsingenjören arbetar normalt efter en checklista eller ett fast besiktningsprogram som anger vilka funktioner och komponenter som skall kontrolleras. Av besiktningsintyget/-protokollet framgår under rubriken **Bedömning** det besiktningsresultat som sammantaget gäller för besiktningsobjektet och/eller utrustningen inom respektive föreskriftsområde.

Graderingar (Not) om inget annat anges

Informell upplysning/påpekande som stöd för egenkontroll, fortlöpande tillsyn, etc.

- 2 Brist som medför att objektet bedöms ge betryggande säkerhet först när bristerna åtgärdats. Kan medföra krav på ny besiktning.
- 3 Brist som bedöms äventyra säkerheten.

För tjänsterna tillämpas SMPs Allmänna villkor som kan laddas ned från kundportalen Besiktning online: <https://smponline.extweb.sp.se>

Besiktningar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Besiktning utförs med utgångspunkt från Arbetsmiljöverkets föreskrifter med inriktning på följande områden:

- **Lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar** Återkommande besiktning, Montagebesiktning samt Revisionsbesiktning.
 - **Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar** Förstabsbesiktning, Återkommande besiktning samt Revisionsbesiktning.
- Omfattas maskinen eller utrustningen dessutom av föreskriften AFS 1993:10, med ändringar, **Maskiner och vissa andra tekniska anordningar**, eller fr o m den 29 december 2009, av AFS 2008:3, **Maskiner**, gäller att "Försäkrans om överensstämmelse" skall ha utfärdats och att även tillverkarnas anvisningar i övrigt följs.

Bedömningsalternativ

- **Bedöms erbjuda betryggande säkerhet** Objektet har besiktigats utan brister.
- **Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats** Objektet får ej användas förrän bristerna åtgärdats.
- **Bedöms ej erbjuda betryggande säkerhet** Objektet får ej användas. Ny besiktning krävs. Kopia av besiktningsintyg/-protokoll skickas till Arbetsmiljöverket för kännedom.

För objekt med tillhörande tillsatsaggregat/utrustning presenteras bedömningsresultat för det enskilda objektet samt separata bedömningsresultat för objektet i kombination med aktuellt tillsatsaggregat/utrustning.

Maxlast

Maxlast avser lyftanordningens och eventuella tillsatsaggregats högsta tillåtna last.

Aktuella föreskrifter finns att ladda ned från: www.av.se

Besiktningar enligt Boverkets föreskrifter BFS

Bedömningsalternativ

- **Bedöms erbjuda betryggande säkerhet** Anordningen har besiktigats utan brister av betydelse för säkerhet och hälsa.
- **Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats** Inga brister som utgör omedelbar risk för säkerhet och hälsa har konstaterats vid besiktning av anordningen. Noterade brister skall emellertid åtgärdas snarast och kontrolleras vid nästa besiktning.
- **Bedöms ej erbjuda betryggande säkerhet** Vid besiktningen har brister konstaterats som bedöms utgöra omedelbar risk för säkerhet och hälsa. Kopia av besiktningsintyg skickas till kommunens enhet för plan- och byggfrågor (Byggnadsnämnden).
- **Ny besiktning krävs** Ej slutförd besiktning. Vid påbörjad besiktning har brister konstaterats som bedöms utgöra risk för säkerhet och hälsa. Slutförd/Ny besiktning skall vara utförd innan besiktningsintervallets utgång.

Vid besiktning skall besiktningsintyg/-protokoll från närmast föregående besiktning finnas tillgängligt.

Aktuella föreskrifter finns att ladda ned från: www.boverket.se

Kontrollbesiktning enligt Fordonslagen

Kontrollbesiktning sker för kontroll av den beskaftenhet och utrustning hos fordonet som är av betydelse ur trafiksäkerhets- eller miljösynpunkt.

Besiktningsresultat

- **Godkänd** En godkänd kontrollbesiktning betyder inte att alla delar av fordonet är i fullgott skick. Fordonsägaren har det yttersta ansvaret för att fordonet är trafiksäkert eller att det inte påverkar miljön mer än tillåtet.
- **Underkänd – ny besiktning krävs ej** Ägaren är ansvarig för att bristerna åtgärdas. Fordonsägaren kan inom två månader från kontrollbesiktningen låta reparera fordonet och prova det vid en ackrediterad verkstad. Om fordonet har kvar samma brister vid nästa besiktning bedöms de hårdare. Kvarstående brister som upptäcks vid en flygande inspektion innebär normalt att fordonet måste besiktigas på nytt och kan medföra böter.
- **Underkänd – ny kontrollbesiktning senast inom angivet datum** Ägaren är ansvarig för att bristerna åtgärdas. Fordonets ägare ansvarar för att fordonet kontrollbesiktigas på nytt eller låter prova fordonet vid en ackrediterad verkstad inom föreskriven tid. Om detta inte sker inom angiven tid inträder automatiskt körförbud. Vid automatiskt körförbud får man köra kortaste lämpliga väg till besiktningen respektive till verkstad.
- **Underkänd – ny registreringsbesiktning senast inom angivet datum** Föreläggande om registreringsbesiktning meddelas om fordonet är ändrat i förhållande till tidigare godkänt utförande, eller inte kan identifieras. Fordonet måste inställas för en registreringsbesiktning inom en månad.
- **Körförbud** Om fordonet har så allvarliga brister att det belagts med körförbud, måste fordonet normalt bärgas från besiktningsplatsen. Körförbudet gäller tills ny besiktning utförts. Trots att körförbudet gäller får ett fordon användas för färd kortast lämpligast väg till ett besiktningsorgan för besiktning. Körförbudet kan prövas av Transportstyrelsen. Endast brister som leder till körförbud markeras på besiktningsintyget/-protokollet med gradering (not) 3. Aktuella föreskrifter finns att ladda ned från: www.transportstyrelsen.se eller www.trafikverket.se

Besiktningar enligt Trafikverkets dokument TDOK

Besiktning utförs med utgångspunkt från Trafikverkets dokument med inriktning på området:

- **Tunga spårgående arbetsredskap (TSA)** Förstagångsbesiktning, Kontrollbesiktning samt Ombesiktning.

Bedömningsalternativ

- **Godkänd** Objektet har besiktigats utan brister.
- **Godkänd med förbehåll** Noterade brister skall åtgärdas vid första lämpliga tillfälle.
- **Underkänd - Ny besiktning krävs** Ombesiktning skall ske inom en månad.
- **Körförbud - Ny besiktning krävs** Objektet har brukandeförbud på Trafikverkets spåranläggning.

Aktuella dokument finns att ladda ner från: www.trafikverket.se